

通学路等安全対策実施状況

	写真		①所在地 ②状態
	対策前	対策後	
1			① 文京6丁目23 (道道泉沢新千歳空港線) ② 巻込部のガードパイプ 無し ガードパイプ設置 (道道の ため、北海道が実施)
2			① 北斗5丁目1 (33号大通・北斗中付近) ② 巻込部のガードパイプ 無し ガードパイプ設置
3			① 柏陽1丁目1 (真町泉沢大通) ② 巻込部のガードパイプ 無し ガードパイプ設置
4			① 若草2丁目4-1 (真町泉沢大通) ② 巻込部のガードパイプ 無し ガードパイプ設置
5			① 里美4丁目 (09-32S24) ② 巻込部のガードパイプ 無し ガードパイプ設置
6			① 東雲町1丁目9 (09-12S3) ② 歩車分離措置がない 区画線の設置により 歩行者動線を確保