




令和2年度 路面調査 判定結果 (Level3以上)

75W (Lden62デシベル)



令和3年3月31日現在

凡例	判定結果	状況	延長
—	LEVEL3	「ひび割れ」、「わだち掘れ」、「平坦性の低下」等が認められる	L= 29,272.90m
—	LEVEL4	「ひび割れ」、「わだち掘れ」、「平坦性の低下」等に加え、構造的破壊が認められる	L= 4,514.10m
—	LEVEL5	「ひび割れ」、「わだち掘れ」、「平坦性の低下」等が著しく、構造的破壊が全面的に認められる	L= 1,166.30m

Σ L=34,953.30m