## 事故報告書

 中の記事
 中の記事
 中の記事
 中の記事
 日日

 日本
 日本</td

千歳市公害防止条例第26条第2項の定めにより、事故について、次のとおり報告します。

工場又は事業場 の 名 称	株式会社 工場	受理年月日	年	月	日
工場又は事業場 の 所 在 地	千歳市 町 丁目	整理番号			号
事故発生箇所	ガソリンエンジンの排 気用マフラー	工場、事業場 の 番 号			号
事故発生日時	令和 年 月 日   時 分	備考			
事故発生原因	装置の老朽化による。				
事故発生状況	エンジン排気用のマフラーが破損した。				
被害の状況	敷地境界において基準を超える騒音( dB)が発生した。				
事 故 復 旧 措 置 の 内 容	月 日に機器を更新する。				

- 備考 1 印の欄には、記入しないでください。
  - 2 事故発生状況及び被害の状況の欄は、図表等を添付しなるべく詳しく記入してください。