


		項目	個別の取組	実施主体	市の取組状況（数値は主にH30の状況）	
子どもが安全で安心して暮らせる社会を目指す	交通安全	道路環境の整備	1	通学路等の安全点検による要対策箇所	通学路交通安全対策専門部会（市民生活課） 道路管理者	「千歳市安全で住みよいまちづくり推進協議会」の「通学路交通安全対策専門部会」において、夏の点検と冬の点検を隔年で実施。 H30夏の点検 143箇所実施（通学路57、学童・児童館53、ブロック塀11、不審者情報22） R01冬は1～2月頃の予定
			2	未就学児の集団移動経路の安全点検による要対策箇所	道路管理者	8～10月、道路管理者による通学路及び未就学児の集団移動経路について、一斉点検を実施。 【点検結果】 市道の一斉点検実施の結果、対応が必要な箇所は41箇所。
			3	交通看板・規制標識等の設置（要望）	道路管理課、市民生活課	適宜実施。毎年、要望活動を実施。
			4	通学路整備（道路施設の設置・既存施設の補修）	道路管理者	適宜実施
		教育・指導	5	就園児に対する交通安全教室	市民生活課、こども園等設置者	市民生活課の実施：幼稚園・認定こども園 77回（5,887人）
			6	児童生徒に対する交通安全教室	市民生活課、小中学校	市民生活課の実施：小学校72回（3,690人） 学校独自の実施：小学校18回/17校、中学校5回/7校
			7	交通指導員、交通安全教育指導員による小学校登校時の立哨指導	市民生活課	小学校13校の通学路を対象 交通指導員：15人、交通安全教育指導員10人
	防犯	地域との連携による安全対策	8	不審者情報の発信	青少年課	【事業概要】 警察や教育委員会で把握した不審者情報を市のメール配信サービスで、市民に情報提供する。 34件（H30年度実績）
			9	千歳っ子見守り隊	青少年課	【事業概要】 地域全体で犯罪の未然防止、抑止を目的とした立哨・巡回指導を実施 小学校16校につき、合計745名（R01.04.01現在）
			10	こども110番の家	青少年課	【事業概要】 不審者等に遭遇した際に、子どもが避難できる「子ども110番の家」を記載した小学校区ごとの安全マップの作成と配布 小学校16校の学区ごとの「こども110番の家マップ」を作成・配布（H30） 協力企業・施設延べ529箇所、協力家庭延べ626箇所
		教育	11	青色防犯パトロールカーによる巡回の実施	町内会等	【事業概要】 警察から青パト車による自主防犯パトロールを適正に行うことができる旨証明を受けた団体（町内会等）が防犯パトロールを実施
			12	防犯教室（児童生徒）	小中学校	小学校33回/17校、中学校9回/7校
	防災	通学路の安全確保	13	通学路上のブロック塀等の点検	学校教育課	【事業概要】 平成30年6月に発生した大阪府北部地震における児童死亡事故を受け、通学路上に「高い塀がある」、「落下物の危険がある」箇所の確認を実施。 報告のあった46箇所について、通学路の変更や注意喚起など対応済
		教育	14	防災教育（児童生徒）	小中学校	小学校34回/17校、中学校9回/7校 小学校では引き取り下校訓練を毎年度実施。
その他の取組	安全運転の確保	1	安全運転サポート車及び装置の普及	民間	各メーカー等で開発が進められている。	
	高齢者を対象とした取組	2	高齢者への交通安全啓発の充実	市民生活課	高齢者に対する交通安全教育として、老人クラブを対象に、17回(317人)実施	
		3	運転免許証の自主返納サポート事業	市民生活課	【事業概要】 運転に不安を覚える高齢者を支援するため、運転免許証を返納した75歳以上の高齢者にバス利用券を交付 令和元年10月から事業開始、バス利用券交付実績 45人(10/30現在)	
	地域の取組	4	防犯灯の設置支援	道路管理課	【事業概要】 町内会等が管理する防犯灯について、更新及び設置費用を補助 防犯灯の設置状況：143町内会等団体 7557灯（R01年度）	

小中学校の通学路及び就園児の集団移動経路図



通学路等安全点検結果 対策必要箇所一覧

	写真	所在地 状況
1		長都駅前3丁目1-29 (29号通) ガードパイプ変形
2		勇舞7丁目5-5 (28号通) ガードパイプ変形
3		北斗3丁目15 (33号大通) 巻込部のガードパイプ 無し
4		北斗4丁目7 (33号大通) 北斗中学校付近 巻込部のガードパイプ 無し

	写真	所在地 状況
5		北斗5丁目1 (33号大通) 北斗中学校付近 巻込部のガードパイプ 無し
6		自由ヶ丘4丁目1 (32号通) 巻込部のガードパイプ 無し
7		自由ヶ丘3丁目3 (33号大通) 巻込部のガードパイプ 無し
8		自由ヶ丘6丁目5 (33号大通) 桜木小学校前 横断防止柵無し
9		桜木4丁目15 (33号大通) 巻込部のガードパイプ 無し

	写真	所在地 状況
10		自由ヶ丘2丁目4 (33号大通) 巻込部のガードパイプ 無し
11		北斗3丁目8 (33号大通) 巻込部のガードパイプ 無し
12		信濃2丁目19-9 (東8線中道路) 信濃連合町内会館付近 横断防止柵無し
13		信濃1丁目9-15 (東8線中道路) 巻込部のガードパイプ 無し
14		北斗4丁目14 (東8号線道路) 巻込部のガードパイプ 無し

	写真	所在地 状況
15		富士2丁目4-19 (東8線道路) 信濃小学校付近 横断防止柵無し
16		富士4丁目1-30 (東8線道路) 横断防止柵無し
17		あずさ1丁目1 (29号通) 青空公園付近 転落防止柵無し
18		富丘3丁目6-1 (30号通) 富丘中学校付近 ガードパイプ破損
19		幸福2丁目10 (東12線道路) 千歳第2小学校付近 歩道通行幅狭小

	写真	所在地 状況
20		高台4丁目3 (末広高台通) 末広小学校付近 車止め破損
21		末広4丁目8-10-2 (末広大通) こだま保育園付近 ガードパイプ破損
22		旭ヶ丘2丁目4-7付近 車止め柵劣化
23		真々地1丁目4 (09-01-E07) ボラード無し
24		朝日町5丁目1-1 (東大通) 巻込部のガードパイプ 無し

	写真	所在地 状況
25		東雲町4丁目4 (川南通) 一部のガードパイプ 無し
26		東雲町1丁目1 (川南通) 巻込部のガードパイプ 無し
27		東雲町1丁目9 (09-12S3) 千歳小学校付近 歩車分離処置が無い
28		栄町2丁目16 (09-13S2) 巻込部のガードパイプ 無し
29		幸町4丁目30 (仲の橋通) 巻込部のガードパイプ 無し

	写真	所在地 状況
30		錦町2丁目4 (公園通) 春日保育園付近 歩行スペース未舗装
31		若草2丁目4-1 (真町泉沢大通) 巻込部のガードレール 無し
32-1		里美3丁目1 (09-32S24) 巻込部のガードパイプ 無し
32-2		里美3丁目1 (09-32S24) 巻込部のガードパイプ 無し
33-1		里美1丁目 (泉沢中央通) 巻込部のガードパイプ 無し

	写真	所在地 状況
33-2		文京1丁目 (泉沢中央通) 巻込部のガードパイプ 無し
34-1		里美4丁目 (09-32S24) 巻込部のガードパイプ 無し
34-2		里美4丁目 (09-32S24) 巻込部のガードパイプ 無し
35-1		柏陽1丁目1 (真町泉沢大通) 巻込部のガードパイプ 無し
35-2		里美2丁目3 (真町泉沢大通) 巻込部のガードパイプ 無し

	写真	所在地 状況
36-1		文京1丁目2-3(シマウマ公園) (09-32S75) 巻込部のガードパイプ 無し
36-2		文京1丁目1-3 (09-32S75) 巻込部のガードパイプ 無し
37		文京1丁目5 (真町泉沢大通) 巻込部のガードパイプ 無し
37		柏陽1丁目2-1 (真町泉沢大通) 巻込部のガードパイプ 無し
38		文京3丁目13 (09-32E169) 巻込部のガードパイプ 無し

	写真	所在地 状況
38		文京3丁目11 (09-32E169) 巻込部のガードパイプ 無し
39		文京6丁目23 (09-32S89) 巻込部のガードパイプ 無し
40		福住1丁目4 (真町泉沢大通) 巻込部のガードパイプ 無し
41		勇舞3,4,5,6丁目4 (東7線大通) 巻込部のガードパイプ 無し