

通学路等安全対策実施状況

	写真		所在地 状態
	対策前	対策後	
1			文京6丁目23 (道道泉沢新千歳空港線) 巻込部のガードパイプ 無し ガードパイプ設置(道道の ため、北海道が実施)
2			北斗5丁目1 (33号大通・北斗中付近) 巻込部のガードパイプ 無し ガードパイプ設置
3			柏陽1丁目1 (真町泉沢大通) 巻込部のガードパイプ 無し ガードパイプ設置
4			若草2丁目4-1 (真町泉沢大通) 巻込部のガードレール 無し ガードレール設置
5			里美4丁目 (09-32S24) 巻込部のガードパイプ 無し ガードパイプ設置
6			東雲町1丁目9 (09-12S3) 歩車分離措置がない 区画線の設置により 歩行者動線を確保