

⑤ 道央廃棄物処理組合焼却施設の火災について


【火災概要】

令和8年4月7日(火)13 時 58 分、道央廃棄物処理組合のごみピットNo.1において火災が発生した。

早期発見と適切な対応により消防到着後2時間程度で鎮火し、焼却施設職員や施設利用者などの人的被害はなく、焼却施設内のごみピット壁や機器類などの物的被害も発生しなかった。

【火災の原因】

令和8年4月8日(水)、発災箇所付近のごみを採取し、消防が見分した結果、「ごみの中に花火、マッチ、発炎筒の混在が確認され、そのうち発炎筒だけ焼けた跡が確認されたことから、火災の原因は発炎筒の可能性が高いが、特定はできないため出火原因は不明とする。」とのこと。



【組合における対応】

組合ホームページ等において、発火性・引火性ごみの適正な分別処理について周知を行うとともに、計量棟にて、発火性・引火性ごみ(有害ごみ)の持ち込みは受入不可である旨の掲示物を設置。

【本市の対応】

本市においては、組合からの報告を受け、発火性・引火性ごみの適正な分別処理について、ホームページ及び千歳市公式 LINE にて周知を行った。