

平成26年度通学路交通安全対策一覧表

平成27年2月時点

No.	学校名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1-①	北栄小学校	栄町1丁目1 千歳科学技術大学指定 シェルブルー千歳前	見通しが悪い	・見通しは悪いが、児童の通学路の安全は確保されている。 ・児童への注意喚起	小学校	平成26年度～
1-②	信濃小学校	信濃2丁目18 先通学路	積雪で車両が見えない	・歩行の障害となっている箇所の除排雪	道路管理者(千歳市)	平成26年度
1-③		信濃2丁目14(仲の橋 通りの1本裏)	信号機がなく、積雪で横断歩道が見えない	・歩行の障害となっている箇所の除排雪	道路管理者(千歳市)	平成26年度
1-④	桜木小学校	自由ヶ丘6丁目4・5の間	積雪で見通しが悪い	・歩行の障害となっている箇所の除排雪	道路管理者(千歳市)	平成26年度
1-⑤		自由ヶ丘7丁目1(桜木 小学校)先	積雪で見通しが悪い	・歩行の障害となっている箇所の除排雪	道路管理者(千歳市)	平成26年度
1-⑥		桜木3丁目勇舞すこや か公園先	積雪で見通しが悪い	・歩行の障害となっている箇所の除排雪	道路管理者(千歳市)	平成26年度
1-⑦	緑小学校	北斗の坂	積雪が多く見通しが悪い	・車歩分離されており、児童の通学路の安全は確保されている。	道路管理者(千歳市)	平成26年度
1-⑧		緑町3丁目4・緑町4丁 目3 交差点	積雪で車歩道ともに狭い、見通しが悪い 歩道が通れず車道を歩かなくてはならない	・車歩分離されており、児童の通学路の安全は確保されている。	道路管理者(千歳市)	平成26年度
1-⑨		緑町4丁目 学校前交差点	横断歩道はあるが信号機はない。 積雪で車道が狭い、見通しが悪い 車両からも横断歩道を渡る児童が見えにくい(特にSバス停 車中)	・歩行の障害となっている箇所の除排雪	道路管理者(千歳市)	平成26年度
1-⑩		大和3丁目・4丁目間(林 東公園駐車場)前 道道支笏湖公園線	積雪が多く見通しが悪い 道幅が狭い	・歩行の障害となっている箇所の除排雪	道路管理者(道)	平成26年度
1-⑪	支笏湖小学校	国道453号線 ガソリンスタンドから郵便 局の間	歩道上の雪により、児童が車道上を歩かなくてはいけ ない状況になることがある。	・歩行の障害となっている箇所の除排雪	道路管理者(国)	平成26年度
2-①	高台小学校	花園6丁目 三叉路	積雪で見通しが悪い	・歩行の障害となっている箇所の除排雪	道路管理者(千歳市)	平成26年度
2-②		高台2丁目6・1間通学 路	家の軒下を通る 道幅が狭い	・歩行の障害となっている箇所の除排雪	道路管理者(千歳市)	平成26年度
2-③		高台2丁目1通学路	積雪で道幅が狭い	・歩行の障害となっている箇所の除排雪	道路管理者(千歳市)	平成26年度
2-④		高台2丁目 つくし幼稚園駐車場前	積雪で道幅が狭い	・歩行の障害となっている箇所の除排雪	道路管理者(千歳市)	平成26年度
2-⑤	末広小学校	稲穂1丁目2 花園4丁目7 交差点	積雪で見通しが悪い 歩道が狭い	・歩行の障害となっている箇所の除排雪	道路管理者(千歳市)	平成26年度

平成26年度通学路交通安全対策一覧表

平成27年2月時点

No.	学校名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
2-⑥	末広小学校	富丘2丁目6 末広小学校・高台6丁目 交差点	積雪で見通しが悪い 歩道が狭い	・歩行の障害となっている箇所の除排雪	道路管理者(千歳市)	平成26年度
2-⑦		富丘2丁目18 富丘歯科医院角	積雪で見通しが悪い 歩道が狭い	・歩行の障害となっている箇所の除排雪	道路管理者(千歳市)	平成26年度
2-⑧	北陽小学校	北陽3丁目9(北陽小学 校)先・北陽3丁目3の間	積雪で見通しが悪い 児童の通行が多くSバスや保護者の送迎車両が停車 する	・歩行の障害となっている箇所の除排雪	道路管理者(千歳市)	平成26年度
2-⑨		長都駅前1丁目9 6線中通・30号中通り交 差点	積雪で見通しが悪い	・歩行の障害となっている箇所の除排雪	道路管理者(千歳市)	平成26年度
2-⑩		みどり台南1丁目13先 交差点	一時停止標識がない 積雪で見通しが悪い	・歩行の障害となっている箇所の除排雪	道路管理者(千歳市)	平成26年度
2-⑪		勇舞5・6・7・8丁目交差 点	積雪で見通しが悪い 交通量が多い	・歩行の障害となっている箇所の除排雪	道路管理者(千歳市)	平成26年度
2-⑫		勇舞1・2・3・4丁目交差 点	積雪で見通しが悪い 交通量が多い	・歩行の障害となっている箇所の除排雪	道路管理者(千歳市)	平成26年度
2-⑬		第二小学校	南28号道路 トライアル前	交通量が多く、スリップ等の危険がある	・車歩分離されており、児童の通学路上の安全は確保されている。	道路管理者(千歳市)
2-⑭	幸福3・4丁目、清流3・8 丁目交差点		積雪で見通しが悪い	・歩行の障害となっている箇所の除排雪	道路管理者(千歳市)	平成26年度
2-⑮	祝梅小学校	弥生2丁目3	積雪で見通しが悪い	・歩行の障害となっている箇所の除排雪	道路管理者(千歳市)	平成26年度
2-⑯		梅ヶ丘3丁目2祝梅小学 校前	積雪で見通しが悪い	・歩行の障害となっている箇所の除排雪	道路管理者(千歳市)	平成26年度
3-①	日の出小学校	青葉7丁目4交差点	車歩道ともに狭い、見通しが悪い 交通量が多い	・除雪方法の変更について検討	道路管理者(千歳市)	平成26年度
3-②	駒里小学校		吹き溜まりがしやすい	・歩行の障害となっている箇所の除排雪	道路管理者(千歳市)	平成26年度
3-③			吹き溜まりがしやすい	・歩行の障害となっている箇所の除排雪	道路管理者(千歳市)	平成26年度
3-④	千歳小学校	千歳橋	橋の欄干が低い 歩道上の雪により、歩道が狭い	・橋梁防護柵の取り換えについて検討 ・歩行の障害となっている箇所の除排雪	道路管理者(国)	平成26年度～
3-⑤		真々地1丁目	雪山に登ったり、山側から滑り降りて遊ぶ子どもがいる	・児童への注意喚起	小学校	平成26年度～

平成26年度通学路交通安全対策一覧表

平成27年2月時点

No.	学校名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
3-⑥	向陽台小学校	真町泉沢大通 若草4丁目	積雪で見通しが悪い	・車歩分離されており、児童の通学上の安全は確保されている。	道路管理者(千歳市)	平成26年度
3-⑦		真町泉沢大通 白樺2丁目	積雪で見通しが悪い	・車歩分離されており、児童の通学上の安全は確保されている。	道路管理者(千歳市)	平成26年度
3-⑧		向陽台中学校先	積雪で見通しが悪い	・車歩分離されており、児童の通学上の安全は確保されている。	道路管理者(千歳市)	平成26年度
3-⑨	泉沢小学校	文京3丁目 向陽台公園横	歩道が狭い 住宅からの落雪が心配	・道路幅も広く、児童の通学路の安全は確保されている。	道路管理者(千歳市)	平成26年度