千歳市 第1最終処分場維持管理記録(令和7年度)

点検頻度:1回/月

ただし、浸出水処理設備、飛散防止設備は除く。

No.	項目		点 検 実 施 日										
INO.		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	流出防止設備	4/2	5/1	6/2	7/1	8/4							
ı	洲	0	0	0	0	0							
2	遮水設備	4/2	5/1	6/2	7/1	8/4							
	<u>厂</u>	0	0	0	0	0							
3	雨水集排水設備	4/2	5/1	6/2	7/1	8/4							
Ŭ	מאן אַנוּיוני וענו אַרי נינוּנוּ	0	0	0	0	0							
4	浸出水集排水設備	4/2	5/1	6/2	7/1	8/4							
		0	0	0	0	0							
E	浸出水処理設備	4/2	5/1	6/2	7/1	8/4							
5	(1)浸出水調整池(1回/週)	0	0	0	0	0							
	(2) 浸出水処理施設(1回/日)	0	0	0	0	0							
6	飛散防止設備(1回/週)	0	0	0	0	0							
		4/2	5/1	6/2	7/1	8/4							
7	発生ガス対策設備	O	0	O	0	0							
	関連設備	4/2	5/1	6/2	7/1	8/4							
8	(1)搬入道路	0	0	0	0	0							
	(2) 門扉、立札	0	0	0	0	0							
	(3) その他	0	0	0	0	0							

特記事項

上段:点検実施日 ○:異常なし ×:異常あり

千歳市 第2最終処分場維持管理記録(令和7年度)

点検頻度:1回/月

ただし、浸出水処理設備は除く。

	し、浸山外処理改開は除く。				点		ì E	Ę	施	日			
No.	項 目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	≻★ ULUF+ LL ≘DL/#±	4/2	5/1	6/2	7/1	8/4							
ı	流出防止設備	0	0	0	0	0							
2	 遮水設備	4/2	5/1	6/2	7/1	8/4							
	<u>/</u> □□/1/□X /用	0	0	0	0	0							
3	雨水集排水設備	4/2	5/1	6/2	7/1	8/4							
	11373 (2)(12)(13) (12) (10)	0	0	0	0	0							
4	浸出水集排水設備	4/2	5/1	6/2	7/1	8/4							
		0	0	0	0	0							
_	浸出水処理設備	4/2	5/1	6/2	7/1	8/4							
5	(1) 浸出水調整池(1回/週)	0	0	0	0	0							
	(2) 浸出水処理施設(1回/日)	0	0	0	0	0							
6	飛散防止設備(1回/週)	0	0	0	0	0							
7	発生ガス対策設備	4/2	5/1	6/2	7/1	8/4							
/		0	0	0	0	0							
	関連設備	4/2	5/1	6/2	7/1	8/4							
8	(1)搬入道路	0	0	0	0	0							
	(2) 門扉、立札	0	0	0	0	0							
	(3) その他	0	0	0	0	0							

特記事項

上段:点検実施日 ○:異常なし ×:異常あり

千歳市 第3最終処分場維持管理記録(令和7年度)

点検頻度:1回/月

ただし、浸出水処理設備は除く。

No.	項目		点検実施して										
INO.		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	流出防止設備	4/2	5/1	6/2	7/1	8/4							
ı	洲山 (V) 工 (文))用	0	0	0	0	0							
2	 遮水設備	4/2	5/1	6/2	7/1	8/4							
	巡小 収 佣	0	0	0	0	0							
3	雨水集排水設備	4/2	5/1	6/2	7/1	8/4							
Ŭ		0	0	0	0	0							
4	浸出水集排水設備	4/2	5/1	6/2	7/1	8/4							
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	0	0	0							
_	浸出水処理設備	4/2	5/1	6/2	7/1	8/4							
5	(1) 浸出水調整池(1回/週)	0	0	0	0	0							
	(2) 浸出水処理施設(1回/日)	0	0	0	0	0							
6	飛散防止設備(1回/週)	0	0	0	0	0							
		4/2	5/1	6/2	7/1	8/4							
7	発生ガス対策設備	0	0	0	0	0							
	関連設備	4/2	5/1	6/2	7/1	8/4							
8	(1)搬入道路	0	0	0	0	0							
	(2) 門扉、立札	0	0	0	0	0							
	(3) その他	0	0	0	0	0							

特記事項

上段:点検実施日 ○:異常なし ×:異常あり